

LYOM

COT
Clean Oil Technology




Proffs för Yrkestrafikanter nr. 6 / 2007:

Färre oljebyten med COT

Att byta hydraulolja kostar mycket pengar. Runt 10 000 kronor om det rör sig om ett 200-literssystem, enligt försäljningsbolaget Lyom. Men det är inte bara oljan som kostar. Även destruktion av den gamla oljan, stillestånd, arbetskostnad och rengöring går snabbt till pengar, berättar man i ett pressmeddelande.

Lösningen för att spara både pengar och miljö heter enligt företaget "COT"-filter. Med detta på maskinen ersätts ett normalt oljebyte med att man istället byter ett insatsfilter. Och priset stannar enligt Lyom på under 1 000 kronor, inklusive arbetskostnad.

Läs mer på www.lyom.com.



LYOM AB
Saleby, Erik-Larsgården 6
SE-531 93 LIDKÖPING
SWEDEN

Tel: +46 510 - 53 04 37 **e-post:** info@lyom.com
Fax: +46 510 - 53 01 71 **www.lyom.com**